

LAUDO TÉCNICO DE MEZANINO

Nilópolis Square Shopping Center

Loja Comercial 126





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REV	DESC. MODIFICAÇÃO					
19/07/21	0	Emissão inicial					





Sumário

I.	INT	RODUÇÃO	4
II.	CON	VSIDERAÇÕES INICIAIS	5
2	.1.	Identificação:	5
2	.2.	Realização do Laudo:	5
2	.3.	Data da Vistoria:	5
2	.4.	Objeto da avaliação:	6
2	.5.	Referências Normativas	6
III.	D	ESCRIÇÃO DO ESCOPO DO TRABALHO	6
3	.1.	Parâmetros de Cálculo	6
3	.2.	Avaliação das vigas	7
	3.2.	1 - Viga metálica – VM7 - []75x40x15x2,66 – Pior caso	7
	3.2.	2 - Viga metálica – VM2 - []75x40x15x2,66	9
	3.2.	3 - Viga metálica – VM4 - []75x40x15x2,661	0
		4 - Viga metálica – VM11 - []75x40x15x2,661	
	3.2.	5 - Viga metálica – VM12 - []75x40x15x2,661	2
IV.	F	OTOS DO MEZANINO1	3
V.	CON	NCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES1	4
VI.	E	NCERRAMENTO1	4

Serviços De Engenharia

E-mail: baservicosengenharia@gmail.com
End.: Rua Itapaci, 128 – Cosmos/RJ | Cel.: 21-96426-2538



I. INTRODUÇÃO

O presente LAUDO TÉCNICO, foi solicitado por Sr. **WANDERSON DO NASCIMENTO LUIZ**, locatário da loja comercial n.º 126, do Nilópolis Square Shopping Center, situado na Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro – Nilópolis - RJ, e tem seu conteúdo embasado na NBR 16280 e da Norma de Manutenção de Edificações NBR 5674, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas na manutenção e na conservação das edificações.

LOCATÁRIO: WANDERSON DO NASCIMENTO LUIZ CPF: 133.486.767-46

TELEFONE: 21- 96943-6985 E-MAIL: gestor.bud@gmail.com

IMÓVEL: LOJA COMERCIAL N.º 126 - NILÓPOLIS SQUARE SHOPPING CENTER

END.: RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FIGUEIRA, 100

CEP: 26525-060 **BAIRRO:** CENTRO

MUNICÍPIO: NILÓPOLIS UF: RJ





II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1. Identificação:

Edificação: Nilópolis Square Shopping Center - Loja Comercial n.º 126

Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro - Nilópolis - RJ



Figura 1 - Vista de Satélite do Shopping

2.2. Realização do Laudo:

Empresa Contratada: BA Serviços de Engenharia Eireli.

Responsável: Engenheiro Civil BRUNO ALMEIDA E SILVA – CREA/RJ: 2005.108.251

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica: n.º 2020210145625

2.3. Data da Vistoria:

A vistoria foi realizada no imóvel acima citado, no dia 17/07/2021 no período da manhã, entre 10h00 e 11h00.



2.4. Objeto da avaliação:

Avaliação estrutural de mezanino existente, com área aproximada de 17,50m² em estrutura metálica, na loja comercial 126, do Nilópolis Square Shopping Center, para utilização de estoque de chinelos do tipo Kenner, com carga unitária estimada de 0,160kg.

2.5. Referências Normativas

A avaliação será pautada nas normas e legislações pertinentes, a saber:

- ✓ NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto Procedimento
- ✓ NBR 6120 Cargas para cálculo de estruturas de edificações
- ✓ NBR 8800 Projeto de estrutura de aço em edifícios
- ✓ NBR 5671 Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura;
- ✓ NBR 5674 Manutenção das edificações Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;
- ✓ NBR 14037 Diretrizes para elaboração de manual de uso, operação e manutenção das edificações
- ✓ NBR 15575 Norma de Desempenho das edificações habitacionais

III. DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO TRABALHO

3.1. Parâmetros de Cálculo

Cargas atuantes na estrutura

Carga Permanente – CP

- Piso metálico Chapa Xadrez # 1/8"
- Piso emborrachado
- Peso próprio da estrutura metálica



= 0,11kN/m2 (estimado)

Carga Utilização – CA

- Carga acidental NBR6120

= 2kN/m2

Total de carga na viga (Q) = 2.52kN/m2 * 1.4 = 3.53kN/m2

Material em ASTM A36

Fy = 25kN/cm2

Fu = 40kN/cm2

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br
E-mail: baservicosengenharia@gmail.com



Planta do mezanino:




Figura 2 - Planta baixa do Mezanino

3.2. Avaliação das vigas

3.2.1 - Viga metálica – VM7 - []75x40x15x2,66 – Pior caso

Área de influência = 1,30 x 2,40 = 3,12m2 Vão livre (L) = 2,40m Serviços De Engenharia

✓ Carga na viga (Q * área de influência) / L = 3,53kN/m2 x 3,12m2 / 2,40m = 4,59kN/m




Figura 3 - Esquema estrutural VM 7

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br E-mail: baservicosengenharia@gmail.com






Figura 4 - Diagrama de Cortante (kN)




Figura 5 - Diagrama de Momento Fletor (kN.cm)

Cálculo de Inércia necessária

L/350 = 250/350 = 0,71cm

$$Ix = \frac{5*q*L^4}{384*E*\Delta} = 5*0,0459*240^4/384*20500*0,71 = 136cm4$$

$$\Delta \text{cal} = \frac{5*q*L^4}{384*E*lx} = 5*0,0459*240^4 / 384*20500*78,0 = 1,24cm > 0,71cm$$
 OK – PERFIL ATENDE – Aceitável com a aplicação de contra flexa.

Obs.: Considerado o mesmo perfil nas VM 4 à VM10

PERFIL CAIXA

DIMENSÕES			Λ	М	(40)	M.	22.5	190	W	100	1	_	
а	b	C	t=r	Α	IVI	Ix	Wx	rx	ly	Wy	ry	3	Cw
mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶
	80	15	3.00	10.07	7,91	86.2	23_0	2.93	84,5	21,1	2.90	0,302	671,3
,			2,65	9,00	7,07	78,0	20,8	2,94	76,0	19,0	2,91	0,211	618,2
75			2,25	7,75	6,08	68,1	18,2	2,96	65,8	16,4	2,91	0,131	550,2
			2,00	6,94	5,45	61,5	16,4	2,98	59,2	14,8	2,92	0,093	503,6
			1,50	5,29	4,15	47,7	12,7	3,00	45,5	11,4	2,93	0,040	400,3

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br E-mail: baservicosengenharia@gmail.com



3.2.2 - Viga metálica - VM2 - []75x40x15x2,66

Carga concentrada VM6 / VM7 - 5,8kN Vão livre (L) = 2,04m




Figura 6 - Esquema estrutural VM2




Figura 7 - Diagrama de Cortante (kN)



Figura 8 - Diagrama de Momento Fletor (kN.cm)

Serviços De Engenharia

Obs.: Considerado o mesmo perfil nas VM 1 / VM2 / VM3 / VM12 / VM14



3.2.3 - Viga metálica - VM4 - []75x40x15x2,66

Carga concentrada VM11 – 7,7kN Vão livre (L) = 3,40m




Figura 9 - Esquema estrutural VM4



Figura 10 - Diagrama de Cortante (kN)




Figura 11 - Diagrama de Momento Fletor (kN.cm)





3.2.4 - Viga metálica - VM11 - []75x40x15x2,66

Carga concentrada VM5 / VM6 – 5,8kN Vão livre (L) = 2,60m




Figura 12 - Esquema estrutural VM11




Figura 14 - Diagrama de Momento Fletor (kN.cm)



3.2.5 - Viga metálica - VM12 - []75x40x15x2,66

Carga concentrada VM7 = 5.8kN / escada -2.9kN (estimado) Vão livre (L) = 4.10m




Figura 15 - Esquema estrutural VM12



Figura 16 - Diagrama de Cortante (kN)



Figura 17 - Diagrama de Momento Fletor (kN.cm)

Obs.: Em todos os casos a resistência do perfil é bem superior do que a solicitante, como pode

Obs.: Em todos os casos a resistência do perfil é bem superior do que a solicitante, como pode ser observado no quadro abaixo:

VIGA METÁLICA	CORTANTE	(kN) Máx.	MOMENTO (STATUS	
VIGA IVIL TALICA	Solicitação	Vrd	Solicitação	MRd	
VM 7	5,8kN	44,68kN	240kN.cm	443kN.cm	ATENDE
VM 2 7,2kN		44,68kN	220kN.cm	443kN.cm	ATENDE
VM4	7,0kN	44,68kN	347kN.cm	443kN.cm	ATENDE
VM11 7,7kN		44,68kN	240kN.cm	443kN.cm	ATENDE
VM12	8,0kN	44,68kN	375kN.cm	443kN.cm	ATENDE

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br
E-mail: baservicosengenharia@gmail.com



IV. **FOTOS DO MEZANINO**





Figura 18 - Vistas do mezanino existente





Figura 19 - Vistas do mezanino existente





Figura 20 - Estoque de material a ser utilizado

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br

E-mail: baservicosengenharia@gmail.com
End.: Rua Itapaci, 128 – Cosmos/RJ | Cel.: 21-96426-2538



V. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Após visita técnica de vistoria da loja comercial n.º 126, conclui-se que o mezanino existente com área de aprox. 17,50m² executado em estrutura metálica, não representa qualquer risco para o imóvel, de acordo com a memória de cálculo citada no item 3, estando apto a atender ao estoque previsto.

Ressalto, que para uma nova locação e/ou modificação da característica do uso, deverá ser realizada uma nova avaliação, ficando este laudo restrito para esse locatário.

VI. ENCERRAMENTO

No presente instrumento, foi aprovada a utilização do mezanino, seguindo os itens descritos no item 3 (descrição do escopo de trabalho), sendo que qualquer outro serviço não informado necessitará de nova avaliação.

Este LAUDO TÉCNICO, da loja comercial 126, localizado no Nilópolis Square Shopping Center, situado na Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro – Nilópolis - RJ, é composto por **14 (QUATORZE)** folhas impressas e numeradas, sendo elaborado pelo Engenheiro Civil Bruno Almeida e Silva, que o subscreve.

O presente laudo acompanha a ART n.º 2020210145625.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.

Serviços De Engenharia

Bruno Almeida e Silva Engenheiro Civil CREA/RJ: 2005108251

BA Serviços de Engenharia - CNPJ: 32.727.043/0001-60

Site: www.baservicosengenharia.com.br E-mail: baservicosengenharia@gmail.com